

AUTOR – HUPPES. Ediane

Tecnóloga do Vestuário

TÉCNICA - Ergonomia na vestibilidade do produto de calça, voltada para usuários com tamanhos maiores.

DESENVOLVIMENTO/APLICAÇÃO

Medidas do corpo e do vestuário

A avaliação das medidas do corpo deve ser entendida da seguinte forma:

* Medida de cintura: Toda circunferência de cintura o ponto principal logo acima do umbigo.

* Medida de quadril: toda circunferência do quadril, para homens normalmente é de 18 a 20 centímetros abaixo da cintura.

* Medida de coxa: Na junção dos ganchos logo abaixo da virilha, mede-se toda circunferência.

* Medida de joelho: Medido em cima do joelho toda circunferência.

* Medida de barra: Bem na boca da calca, ou seja, no tornozelo da perna, mede toda circunferência.

* Medida de gancho frente e traseiro: Com cós mede-se todo o gancho.

* Medida de comprimento: É a medida de lateral da calça.

Cada medida deve estar coerente do que quer, e de acordo com o corpo

Tabela de medidas proposta

	54	56	58	60	62	64	66	68	70	Grad
Cintura	54,0	56,0	58,0	60,0	62,0	64,0	66,0	68,0	70,0	2,0
Quadril	66,0	68,0	70,0	72,0	74,0	76,0	78,0	80,0	82,0	2,0
Coxa	42,0	43,0	44,0	45,0	46,0	47,0	48,0	49,0	50,0	1,0
Joelho	29,0	29,5	30,0	30,5	31,0	31,5	32,0	32,5	33,0	0,5
Boca	22,0	22,5	23,0	23,5	24,0	24,5	25,0	25,5	26,0	0,5
G.diant	34,2	35,0	35,8	36,6	37,4	38,2	39,0	39,8	40,6	0,8
G.trás	51,2	52,0	52,8	53,6	54,4	55,2	56,0	56,8	57,6	0,8
E.Perna										
Lateral	117	112,5	113,0	113,5	114,0	114,5	115,0	115,5	116,0	0,5

Considerações

Esta nova tabela, faz uma interpretação na modelagem, com uma base onde o resultado apresenta: A diminuição do comprimento, diminuição da coxa, boca, joelho mais estreito, alteração nos ganchos dianteiro e traseiro, e alteração na graduação tomando-se por base o tamanho utilizado N^o 46.